

Адрес: 140000, г.Люберцы, ул.Смирновская, д.3, п.3, оф.1., тел.: 679-94-41

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 5027055366	КПП 502701001		
Получатель ООО ИКЦ "ИНОК"		Сч. №	40702810138160101255
Банк получателя ПАО СБЕРБАНК г.Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225

СЧЕТ № 512 от 04 Июля 2019 г.

Заказчик: ТСЖ "Строителей 28"
Плательщик: ТСЖ "Строителей 28"

Дополнения:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Оценка соответствия лифтов в форме тех.освидетельствования в VII -19г	шт.	2	2500-00	5000-00
Всего к оплате:					5000-00
					без налога (НДС)
					5000-00


К оплате: Пять тысяч рублей 00 копеек, в т.ч. НДС: Ноль рублей 00 копеек.

Руководитель предприятия Львов /Львов Константин Юрьевич/
Главный бухгалтер Львова /Львова Елена Юрьевна/



30.09.19

"УТВЕРЖДАЮ"
 Генеральный директор
 ООО "ИКЦ "ИНОК"
 К.Ю. Львов



АКТ ПРИЕМКИ - СДАЧИ РАБОТ № 07 009 от 12 июля 2019г.

по проведению оценки соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования
 по договору № ОС-01056-15 от 25.06.2015г.

№ п/п	Наименование Заявителя	Адрес установки лифта	Рег.№ лифта	Назначение	Грузоподъемность	Скорость	Тип дверей	К-во остановок	Год устан. лифта	Возраст лифта	Возраст лифта	Парное управление	Линейчатая	Обезопасив	Иностранные лифты	Устройства НЗУ	План . дата. оск.	Факт. дата оск.	Основная причина, по которой лифту не дано разрешение на ввод в эксплуатацию	Цена без НДС в рублях
1	ТСЖ "Строителей 28"	ул. Строителей,28.	00117	П	630	1,0	A	7	2011	4	1				1		июл		2500,00	
2	ТСЖ "Строителей 28"	ул. Строителей,28.	00116	П	630	1,0	A	7	2011	4	1				1		июл		2500,00	
Итого: 5000,00																				

Работу принял:
 Представитель Заявителя



Работу сдал:

Начальник участка

